



Canor Acoustics
Production

Akustik neu Entdecken

Melin® Montage Anleitung


Vor der Montage Hände reinigen, um Dreck auf den Platten zu vermeiden.

1. Öffnen Sie den Schlauchbeutel mit Hilfe einer Schere am oberen Ende und geben Sie diesen in die Schlauchpresse hinein.



2. Schneiden Sie mit Hilfe eines Teppichmessers den Aufsatz ein klein wenig schräg ab.

3. Achten Sie darauf, dass Sie alle Platten mit der Faser nach unten drehen, um dort den Kleber aufzugeben.



5. Nun bringen Sie die Platte unterhalb der Decke an der Wand an und drücken Sie mit der flachen Hand fest.



4. Geben Sie nun den Kleber 2-4 cm von der Außenkante entfernt auf die Platte auf. Danach geben Sie den Kleber in einer Kreuzform auf die Platte auf. Achten Sie darauf, dass der Kleber auf die Seite ohne Faser aufgebracht wird.

6. Diese Schritte wiederholen Sie nun mit den restlichen Platten und achten darauf, dass die Platten gut ankleben und keine Lücken zwischen den Platten entstehen. Sollte dennoch eine Lücke vorhanden sein, streichen Sie etwas fester langsam mit der flachen Hand über die Platte, um diese zu bewegen.

📍 Röntgenstr. 14,
95478 Kemnath

☎ (0) 9195 / 6 99 99 70

✉ info@cap100.de

🌐 www.cap100.de